

Varenummer 1010001183

Skærehæmmende handske, SafeCut, 7, blå, HPPE, niveau E

- ✓ Handske med skærehæmmende effekt for en højere grad af sikkerhed
- ✓ Komfortabelt at have på
- ✓ Strikket i en 13G HPPE-tråd



Produktbeskrivelse

Med denne robuste handske får du optimal sikkerhed og kontrol i diverse arbejdssituationer. Handsken mindsker risikoen for uheld, idet den har en skærehæmmende effekt. Handsken, som er strikket i en 13G HPPE-tråd, er fødevareregodkendt og kategoriseret som niveau E, hvor F er det højeste. Du kan læse mere om niveauerne for skærefasthed og beskyttelse mod mekanisk risiko i teststandard EN388.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Skærehæmmende handske
Varemærke	SafeCut
Størrelse	7
Farve	Blå
Features	Niveau E
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	HPPE
Længde/dybde	230 mm
Bredde	120 mm
Certifikater	CE. CAT II. Til fødevarer.
Produkt- eller teststandarder	EN 388, EN 420
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 par	61 cm	29 cm	25 cm	5703538411052
pk	12 par	28.7 cm	14.4 cm	13.4 cm	5703538411045
par	1 par				5703538411038



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.

CAT II

Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori II.



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod mekaniske risici.



Standarden specificerer kravene for beskyttelseshandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.